







TATOR Rf 1: 1000 Hz 50

IN SCATOLINO TA TIPO "A"



N°2 FORI PER FISSAGGIO INTERASSE mm 30

N°2 CAVI Ø 0,75 L= mm 250



PESO g 75

TRASFO AMPEROMETRICO PASSANTE PRI A 1 ÷ 5



Via Galvani, 11
20095 Cusano Milanino MI
FAX 02 6193154

ED	DATA	EMESSO	APPROVATO	NOTE
00	12.04.2010	GA	GE	

IL PRESENTE DISEGNO E' RISERVATO E PERTANTO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE COME PREVISTO DALLE VIGENTI LEGGI SUI PRODOTTI D'AUTORE